

# 作業報告書

御確認	<b>ウツミ工業 永井</b>	発行者	
工事番号	J0005105		
製品名			
型番(図番)			
シリアルNo.			
開始	'19年12月28日	作業者	
終了	'20年1月18日		

御依頼先名 ウツミ工業

住所 \_\_\_\_\_

TEL \_\_\_\_\_ (御担当 永井C 様)

御得意先名 三菱・姫路 (御担当 石川 様)

作業要求	《リアフック・ライノ修理》
	<ul style="list-style-type: none"> <li>① リア#1 LA ... 寸法不良発生。</li> <li>② " 石入 ... 搬入リフト動作不良。</li> <li>③ リア#3 LA ... (① アジャスターの調整) 発生。</li> <li>④ " 石入 ... (② LA-2 スライドの動作不良) 発生。</li> </ul>
作業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>① ... 再投入用下部・ボルト追加<sup>済</sup></li> <li>② ... ワーク物捨ばさし・断線再接続<sup>済</sup></li> <li>③ ... (① 芯出し調整<sup>済</sup>)</li> <li>④ ... (② SOL.用リレ支拵<sup>済</sup>)</li> <li>④ ... 石入への芯出し調整<sup>済</sup></li> </ul>
作業結果	1. 作業完了 2. 作業未完了 3. 流動確認後完了 4. 引取 5. その他
作業日数	
実作業時間	26 時間 分
所見	
工事完了結果	① 完了 2. 未完了



株式会社 **三ツ子**

〒679-2122 兵庫県姫路市豊富町御蔭655番35  
TEL: 079-265-5673 FAX: 079-265-5677